

Sikkerhedsbriller

Sikkerhedsbriller skal anvendes i hele arbejdsprocessen der udføres, hvor sikkerhedsdatabladet og Proces APV'en foreskriver, at det er påkrævet.

Det er vigtigt at sikkerhedsbrillerne er vedligeholdte, rengjorte og tørre inden brug. Sikkerhedsbrillerne må ikke begrænse synsfeltet eller give sløret syn, de skal kunne sidde behageligt på hovedet uden brug af hovedbånd, klemmer eller lign.



Hvis der er fejl eller mangler samt ridser og beskadiget sikkerhedsglas på sikkerhedsbrillerne, må disse ikke anvendes og skal omgående kasseres.

Brugerne kan, hvis de ikke selv har sikkerhedsbriller, få sikkerhedsbriller udleveret til brug. Hvis brugerne selv medbringer egne sikkerhedsbriller, skal disse være CE-mærket og godkendt af Kemisikkerhedsgruppen.

På laboratoriet kan der udleveres to typer sikkerhedsbriller, almindelige sikkerhedsbriller til anvendelse for brugere uden briller, og sikkerhedsbriller der kan anvendes som overbrille med sideskjalde til brugere med synskorrigerende briller.

Hvis du som bruger skal arbejde med sikkerhedsbriller gentagne gange og over en længere periode, kan det anbefales at man mærker sine sikkerhedsbriller tydeligt med navn eller initialer, så man fremover har sine personlige sikkerhedsbriller.

Efter brug af sikkerhedsbriller skal disse rengøres og opbevares forsvarligt til næste arbejdsgang.

Huskeliste, sikkerhedsbriller

Huskeliste for anvendelse af sikkerhedsbriller i kemilaboratorierne

Sikkerhedsbriller anvendes når Sikkerhedsdatabladet og Proces APV'en foreskriver det

Sikkerhedsbriller skal være CE godkendt

Sikkerhedsbriller skal være intakte

Sikkerhedsbriller rengøres grundigt efter brug og opbevares forsvarligt